

# 知っていますか？ 衣類の新しい「取扱い表示記号」

衣類の購入や洗濯の際に欠かせない、衣類の「取扱い表示記号」。この記号が、平成28年12月1日から変更になりました。新しい表示記号を理解して、衣類を適切に取り扱い、豊かな衣生活を送りましょう！

## ★ ISO（国際規格）の記号に統一されました

これまでの「取扱い表示記号」は日本独自のものでしたが、新しい「取扱い表示記号」が制定され、世界で共通に使用されている ISO（国際規格）の記号を用いることになりました。これにより、国内外で表示が統一され、消費者にとって衣類などを購入する際の利便性が高まると期待されています。表示をよく読んで、衣類の取り扱いの参考にしましょう。

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをごらんください（「消費者庁 新しい洗濯表示」と検索してください）。右記の二次元バーコードからもごらんいただけます。



### 【新しい「取扱い表示」の記号と意味】

家庭洗濯	漂白	乾燥	アイロン	クリーニング	
家庭での洗い方（洗濯機洗い、手洗い）に関する記号	漂白剤の使用に関する記号	タンブル乾燥（※）と自然乾燥に関する記号	アイロン仕上げに関する記号	クリーニング店での洗い方に関する記号	
					基本記号
〈洗う強さ〉 ● — = 通常 弱い 非常に (線なし) 弱い 〈洗濯液の温度(上限) 数字		〈乾燥温度〉 ● ● 弱 強 (ヒーターの設定)	〈温度〉 ● ● ● 低温 中温 高温	〈処理の強さ〉 ● — = 通常 弱い 非常に (線なし) 弱い	付加記号
家庭洗濯可 40℃限度 家庭洗濯可 40℃限度 弱い洗濯 家庭洗濯可 30℃限度 非常に弱い洗濯 手洗い 40℃限度 家庭洗濯不可	塩素系及び酸素系の漂白剤の使用可 酸素系漂白剤のみ使用可 漂白剤の使用不可	【タンブル乾燥】 強 (80℃まで) 弱 (60℃まで) タンブル乾燥不可 【自然乾燥】 〈陰干し〉 脱水後、つり干し 脱水せず、つり干し 〈平干し〉 脱水後、平干し 脱水せず、平干し	高温(200℃まで) 中温(150℃まで) 低温(110℃まで) アイロン不可	パークロロエチレンなどの溶剤によるドライクリーニング可。通常処理 石油系溶剤によるドライクリーニング可。弱い処理 ウェットクリーニング可。非常に弱い処理 ドライクリーニング不可 ウェットクリーニング不可	実際の記号例

※タンブル乾燥…乾燥機の中で、洗濯物を回転させながら温風で乾燥する方法。

問い合わせ／市民安全課 ☎55-2750 ☎51-0367